


맞춤형 왁스 실 스티커

조달 자료집 및
RFQ 사전 점검표

문서 유형:
카테고리 진단

제조사:
Zigpac

목표:
B2B 조달
및 브랜드 디자인




사양 결정 순서

1단계: 카테고리 검증



왁스 실이
인접한
스티커 카테고리보다
최적의 선택인지
확인하세요.

2단계: 핵심 사양



물리적 구성을
정의하세요:
크기, 구조,
소재 방향,
마감.

카테고리, 및 마감, 포장 물류.

3단계: 운영 데이터





아트워크
형식,
정확한 목표
수량 및 포장
물류를 준비하
세요.

핵심 요점: 순서를 건너뛰면 견적이 부정확해집니다. RFQ를 시작하기 전에 세 단계를 모두 완료하세요.

카테고리 적합성 검증

카테고리 진단: 왁스 실과 인접 옵션 비교

맞춤형 왁스 실 스티커	맞춤형 다이컷 스티커	맞춤형 롤 라벨	맞춤형 전사 스티커
프로젝트에 고전적이고 촉감 있는 왁스 실의 미감과 부착 방식이 특별히 필요할 때 가장 적합합니다. 	맞춤형 모양, 특정 소재 기재 또는 개별 배포를 우선하면 여기서 다른 옵션으로 전환하세 요. 	대량 기계 부착 또는 빠른 수작업 박리를 우선하게 되면 여기서 다른 옵션으로 전환하세요. 	디자인에 보이는 배경 없이 부착하는 독립 요소 (데칼)가 필요하면 여기서 다른 옵션으로 전환하세 요. 


물리적 사양 구성

크기 및 구조

정확한 치수 범위와
구조적 깊이를 정의하세요.

소재 방향

예정된 취급 환경에
적합한 기본 소재
구성을 선택하세요.




표면 마감


최종 질감 및
반사 마감을 결정하세요.

· 사용 환경
제품을 어디서 보거나
다루게 됩니까? 실제 용도가
필요한 소재 내구성을 결정합니다.

운영 및 물류 요구사항




입력물: 아트워크
아트워크 파일 준비 상태. 구조 설계에 필요한
생산용 형식 또는 정확한 시각 참고 자료를
제공하세요.



결과물: 수량 및 포장
정확한 목표 수량을 정의하세요. 생산비에 직접 영향을 주는
고유한 포장 요구사항(예: 특정 배치, 보호
층)을 명시하세요.

견적 산정식 및 생산 위험



핵심 조달 원칙: 최종 사양 검토 전에 고정 수치를 가정하지 마세요.
다음 항목은 사양에 따른 결과이며
보편적 보장이 아닙니다:

▶ 최소 주문 수량(MOQ)

▶ 생산 리드타임

▶ 인증

▶ 배송 조건 및 비용

RFQ 사전 점검표

전략 및 물리 사양	물류 및 상업
☐ 주요 용도와 취급 환경 확인 완료. ☐ 왁스 실 카테고리를 인접 옵션(다이컷, 롤, 전사)과 비교 검증 완료 ☐ 정확한 크기와 구조 치수 설계 완료. ☐ 소재 방향과 표면 마감 선택 완료.	☐ 생산용 아트워크 파일 또는 참고 자료 준비 완료. ☐ 목표 수량 설정 완료. ☐ 구체적인 포장 및 배치 요구사항 정의 완료. ☐ MOQ와 리드타임은 사양 검토 후 결정됨을 확인.

신속한 견적을 위해 취합한 자료 데이터를 Zigpac에 제출하세요.