


사양 설정 및 소싱 맞춤형 고무 라벨




문서 목적	구매자용진단가이드
용도	ZIGPAC맞춤형고무라벨프로젝트의 사양설정,준비및견적.
상태	RFQ사전계획

최적의 기재로 고무 선택 확인


실제 사용 사례부터 시작하십시오. 카테고리를 확정하기 전에 제품이
어디에서 보이고 취급되는지 평가하십시오.

맞춤형고무 라벨




최적 용도:
촉감과 내구성을 갖춘
고무 브랜딩이 특별히
필요한 프로젝트(예:
아웃도어장비, 고강도
의류, PVC 패치).

맞춤형다이컷 스티커




최적 용도:
개별적이고 고유한
형상 판촉물 또는
표준 표면
적용.

맞춤형 롤 라벨



최적 용도:
대량 기계
적용 또는 신속한
수동 포장.


맞춤형 전사 스티커



최적 용도:
매끄럽고
배경 없는
매끄러운 표면에 적용되는
그래픽.

물리적·구조적 사양 정의

01




3D릴리프
2D평면

소재 방향
및 마감

원하는 질감, 유연성 및
표면 마감은 무엇입니까?
(예: 무광 대 유광, 2D 평면 대
3D 릴리프).

03




목표
치수
(XxYmm)

크기 요건

최종 적용 표면에 따라
정확한 목표
치수를 설정하십시오.

02




라벨
부착
접합부
제품
표면

구조 및
적용

라벨을 최종 제품에 영구적으로
어떻게 부착합니까?
(예: 봉제 채널, 벨크로
뒷면, 접착 베이스).

04




벡터파일
(.AI, .EPS)
금형
참조

아트워크&파일

아트워크가 금형 제작에 맞게
포맷되었습니까?
(엄격한 벡터 파일 또는
고해상도 시각 자료 필요).


생산 규모와 납품 물류 조율

목표수량(볼륨)



필요한 정확한 총수량을 정의하십시오. 생산 방식, 금형비 상각 및 가격 규모는 정확한 목표 수량에 따라 크게 달라집니다.

포장 고려사항(프레젠테이션)



라벨을 귀사 시설로 어떻게 납품할지 결정하십시오. 벌크 포장, 개별 봉투 포장 또는 특정 조립 라인용 순차 준비 옵션이 있습니다.




핵심 생산 변수 및 위험 분리 사양을 확정하기 전에 가정을 고정하지 마십시오.



위험

일반적인 업계
표준을 바탕으로 고정된
최소 주문 수량(MOQ),
표준 리드타임,
가격 또는 인증을
가정하는 것.

현실
고무 라벨 제조에는
맞춤형 금형과
툴링이 필요합니다. 최종
MOQ,
생산 리드타임 및
배송 조건은 정확한
크기, 구조, 아트워크 및
복잡성이 공식적으로
검토될 때까지
확정할 수 없습니다.



견적 준비 사전 점검표

견적(RFQ)을 요청하기 전에 다음 항목을 명확히 정의할 수 있는지 확인하십시오:

☐	1. 사용 사례: 이 라벨은 정확히 어디에 적용되고 취급됩니까?
☐	2. 치수: 정확한 목표 크기는 얼마입니까?
☐	3. 형식: 아트워크 파일이 준비되었습니까(또는 명확한 참조 자료가 제공되었습니까)?
☐	4. 소재: 선호하는 소재 방향과 표면 마감은 무엇입니까?
☐	5. 수량: 구체적인 목표 수량은 얼마입니까?
☐	6. 물류: 특정 포장 또는 배송 요건이 있습니까?

시스템 준비 완료: Zigpac RFQ 제출을 진행하십시오.