





**맞춤형 벽면 스티커: 구매자 설계 가이드. 카테고리
진단, 사양 준비 및 RFQ 요건.**

먼저 공간부터.

모든 사양 결정은 실제 사용
사례에서 시작됩니다.

환경과

제품을 정의하기 전에 품목
의 취급 방식을 정의하십시오.



카테고리 경로 검증

현재 초점

벽면 스티커

특정 대형 공간
적용에 적합
적용.

도무송 스티커

특정 형태나 소재에
적합하며 개별 배포
물로 제공됩니다.

롤 라벨

대량 생산과
신속한
부착 생산에
적합.

전사 스티커

배경 없이 정밀하게
부착하는 데칼에 적
합.

카테고리를 확정하기 전에 사용 사례, 소재, 구조, 인쇄 방식 및 부착 방법을 비교하십시오.


물리적 사양 정의

표면 마감

선호하는 시각적·촉각적 특성은 무엇입니까(예: 무광, 유광)?

2.기재/접착제

선호하는 시각적·촉각적 특성은 무엇입니까(예: 무광, 유광)?




소재 방향

구체적인 벽면 질감과 환경에 따라 어떤 기재가 필요합니까?

3.구조&크기


정확한 목표 치수와 구조적 재단 요건은 무엇입니까?

운영 입력 정보: 제품 그 이상의 요건



파일 & 참고자료

정확한 아트워크 파일 또는 매우 정밀한 시각 참고자료를 준비하십시오. 이것 없이는 생산 가능성을 평가할 수 없습니다.



목표 & 요구사항

정확한 목표 수량과 입고 및 취급에 필요한 특별 포장 요건을 지정하십시오.

생산 가정 사항 확인

구매자입력정보

{ 사용 사례, 크기, 소재 방향, 마감, 아트워크, 크, 수량, 포장 3 }

I/RFQ범위/

! 공급업체확인사항

ZIGPAC 확인 사항 — 추정하지 마십시오

[고정 MoQ, 엄격한 리드타임, 인증 상태, 배송 조건]

원칙: 생산 세부사항은 최종 사양에 전적으로 좌우됩니다. 아트워크와 수량 검토 후에만 확정할 수 있습니다.

RFQ 사전 점검표

- ☐ 01: 실제 사용 사례 정의 완료.
- ☐ 02: 목표 크기 확인 완료.
- ☐ 03: 소재 방향 선택 완료.
- ☐ 04: 선호 표면 마감 선택 완료.
- ☐ 05: 아트워크 파일 또는 참고자료 준비 완료.
- ☐ 06: 목표 수량 산정 완료.
- ☐ 07: 포장 방식 지정 완료.

견적요청

* 초저 MoQ(1개부터) 및 공장 가격은 사양 검토 후 확정됩니다.